

## Oprava dilatační spáry v bazénu venkovní plovárny v Kutné Hoře

Již od výstavby bazénu byl problém s průsakem a únikem vody dilatační spárou. Z počáteční ztráty vody v množství 5 m<sup>3</sup> ročně se únik zvýšil postupně až na 40 m<sup>3</sup> vody denně, což znemožnilo provoz bazénu. MC-Bauchemie navrhla komplexní řešení od zpevňující a stabilizační injektáže podloží bazénu pomocí **Oxal VP IV**, následné těsnící injektáží samotné dilatace hydrostrukturní pryskyřicí **MC-Injekt GL-95 TX**, poté povrchové utěsnění spáry tmelem **Mycoflex 488 MS** a nakonec novou stěrkovou elastomerní hydroizolaci **Expert Proof eco**. Sanační práce provedla na jaře 2017 odborná firma FOR-SAN SANACE s.r.o. s výsledkem žádná ztráta vody.



